1 Günztal mit angrenzender Hangleite nördlich Kleinkötz

B	H	Bo	W	-	ME	-

1 B: Verlust von Biotopfunktionen durch flächenbezogene Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von BNT (bauzeitliche Flächeninanspruchnahme, Überschüttung und / oder Versiegelung) soweit nicht durch 1.1 V, 1.2 V, 1.6 V vermeidbar oder minimierbar

1 H: Potentieller Verlust von Strukturen mit geeigneter Habitatfunktion für Fledermäuse und Vögel (Höhlenbäume und Altbäume), soweit nicht durch 1.1 V, 1.2 V und 1.6 V vermeidbar oder minimierbar

Gefahr der baubedingten Tötungen von Individuen im Baufeld (Lockwirkung) bei Eingriffen in potentiell geeignete Lebensräume soweit nicht durch 1.4 V vermeidbar oder minimierbar

Beeinträchtigungen und Unterbrechungen der Wanderrouten von Amphibien und Reptilien ebenso wie mögliche beeinträchtigende Lichtimmission für Amphibien durch die Beleuchtung des neu geplanten Radwegs soweit nicht durch 1.5 V vermeidbar oder minimierbar;

Gefahr der betriebsbedingten Tötungen von mobilen Tierarten bei der Querung des Straßenbereichs am Winterbach soweit nicht durch 1.7 V vermeidbar oder minimierbar

Mögliche Beeinträchtigungen des Lebensraums der Bachmuschel soweit nicht durch 1.8 V vermeidbar

1 Bo: Verlust von Bodenfunktionen und Veränderungen des natürlichen Bodengefüges im Bereich von Niedermoorböden durch Versiegelung, soweit nicht durch 1.2 V vermeidbar oder minimierbar; Kompensationsbedarf ist abgedeckt über Biotopwertverfahren

1 W: Mögliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts sowie der Wasserqualität des Winterbachs und des Winkelgrabens, soweit nicht durch 1.3 V vermeidbar oder minimierbar

ME: Nachhaltige Entlastung der Siedlungs- und Wohngebiete von Kleinkötz

1 2 3

Horstmann + Schreiber
Dipl. Ing. Landschaftsarchitekten
Genesi-von-Regel-Straße 1
85354 Freising
Tel. 08161 / 494651, Fax 494655
www.horstmann-schreiber.de

BV:	Datum	Name
Planer:	21.04.2020	LO, TH, CH
Zeichner:	21.04.2020	LO, TH, CH
Prüfer:	30.11.2020	DS
Datei:	SH_1_525_Kleinkötz_FE_LP3.2.3_BH-Plan_B2.pdf	

Staatliches Bauamt Krumbach

Nattenhauser Str. 16
86381 Krumbach

Tel.: 08282/9908-0, Fax: 08282/9908-200, E-Mail: poststelle@stbakru.bayern.de

bearbeitet:	
gezeichnet:	
geprüft:	
PSP Nr.:	
Projekt:	GZ 5 Verlegung bei Kleinkötz

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Krumbach

Straße / Abschn.-Nr. / Station: GZ5_120_1,285 bis B16_1220_1,653

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 19.2 / 3

Lageplan

Bestands- und Konfliktplan

Maßstab: 1 : 1000

GZ 5 Großkötz - Kleinkötz

Verlegung in Kleinkötz

Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+050

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Krumbach

Weinzierl, Ltd. Baudirektor

Krumbach, den 15.09.2021

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2016 (www.geodaten.bayern.de) Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet;
Biotop- und Schutzgebietsdaten: © Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019 (www.lfu.bayern.de)